

# ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH PROFILI WYKONANYCH BADAWCZYCH PENETRACYJNYCH SOND GEOTECHNICZNYCH

**SONDA Nr S-1****rzt. 69,10 m npm****wyk. 27.08.2015 r.  
m. Sława Śl.**

- 0,0 ÷ 0,3 - Gb(Ps+H+ż, szaro-brązowy) zg
- 0,3 ÷ 0,6 - Ps+ż, j.żółty zg
- 0,6 ÷ 0,9 - Po, j.żółto-brązowa zg/szg
- 0,9 ÷ 1,3 - Ps, żółty szg/zg
- 1,3 ÷ 1,4 - Gp, brązowa pl/tpl
- 1,4 ÷ 2,0 - Ps+ż, j.żółty szg
- 2,0 ÷ 2,5 - Pr+ż/Po, beżowy szg/ln
- 2,5 ÷ 3,0 - Ps, białawy szg
- wody gruntowej nie stwierdzono;

**SONDA Nr S-2****rzt. 69,70 m npm****wyk. 27.08.2015 r.  
m. Sława Śl.**

- 0,0 ÷ 0,3 - Gb(Ps zgl+H+dr.K, c.brązowy)
- 0,3 ÷ 0,6 - Ps zgl+dr.K, brązowy zg/szg
- 0,6 ÷ 1,1 - Pd→Pd/Ps→Ps/Pd, j.beżowy szg/zg
- 1,1 ÷ 1,4 - Π, brązowy//pomarańczowo-brązowy pl/tpl
- 1,4 ÷ 1,7 - Π/Gπ, brązowy tpl/pl
- 1,7 ÷ 2,7 - J, c.brązowy//j.szary tpl
- 2,7 ÷ 3,0 - Gz, c.brunatna tpl/pzw
- wody gruntowej nie stwierdzono;

**SONDA Nr S-3****rzt. 66,20 m npm****wyk. 27.08.2015 r.  
m. Sława Śl.→Przybyszów**

- 0,0 ÷ 0,4 - Gb(Pg+ż+H, c.brązowy)
- 0,4 ÷ 0,9 - Pπ→Pπ+K, j.beżowy zg→zg/szg
- 0,9 ÷ 2,4 - Gp+ż+dr.K, c.brązowa tpl
- 2,4 ÷ 3,0 - Gp+ż+dr.K, brązowa tpl/pl
- wody gruntowej nie stwierdzono;

**SONDA Nr S-4****rzt. 71,80 m npm****wyk. 27.08.2015 r.  
m. Sława Śl.→Przybyszów**

- 0,0 ÷ 0,4 - Gb(Pg+H→Pg+H+ż+dr.K, brązowy)
- 0,4 ÷ 0,6 - Πp, j.szaro-brązowy zw
- 0,6 ÷ 0,8 - Pd zgl+dr.K, c.żółto-brązowy szg
- 0,8 ÷ 1,5 - Pg→Pg/Gp+ż+dr.K, c.brązowy pzw
- 1,5 ÷ 2,1 - Gp+ż, c.brązowa tpl/pzw
- 2,1 ÷ 3,0 - Gp/Pg+ż+dr.K, brązowa tpl